URS

**Casmalia Site**

Survey Instrument Response Check & Efficiency Log

| Date | Instrument | Instrument Serial Number | Probe | Probe Serial Number | Battery Check ok | Battery Check low | Background (cpm) | Response (cpm) | Beta/Gamma Source | Tech Initials | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-16-04 | 2221 | 144863 | Bicron 3x3 | | ok | low | 20138 | 61417 | 3Mantle | [illegible] | 15' cable |
| 8-17-04 | 2221 | 144863 | Bicron 3x3 | | ok | low | 22555 | 60105 | 3Mantle | [illegible] | 15' cable |
| 8-17-04 | 2221 | 144863 | Bicron 3x3 | | ok | low | 22555 | 68571 | CS137 | [illegible] | 5.37μCi 15' cable |
| 8-17-04 | 19 | 180310 | | | ok | low | 11μR/hr | 1100μR/hr | CS137 | [illegible] | |
| 8-17-04 | 19 | 180310 | | | ok | low | 11 μR/hr | 80 μR/hr | 3Mantle | [illegible] | |
| 8-17-04 | 12 | 125624 | 44-9 | 103362 | ok | low | 60 | 1000cpm | Tc99 | [illegible] | 87300cpm |
| 8-18-04 | 2221 | 144863 | Bicron 3x3 | | ok | low | 22381 | 60832 | 3Mantle | [illegible] | |
| 8-18-04 | 2221 | 144863 | Bicron 3x3 | | ok | low | 22381 | 65095 | CS137 | [illegible] | |
| 8-18-04 | 19 | 180310 | | | ok | low | 10μR/hr | 80μR/hr | 3Mantle | [illegible] | |
| 8-18-04 | 19 | 180310 | | | ok | low | 10μR/hr | 1100μR/hr | CS137 | [illegible] | |
| 8-18-04 | 12 | 125624 | 44-9 | 103362 | ok | low | 60cpm | 1000cpm | Tc99 | [illegible] | |
| | | | | | ok | low | | | | | |
| | | | | | ok | low | | | | | |
| | | | | | ok | low | | | | | |
| | | | | | ok | low | | | | | |
| | | | | | ok | low | | | | | |
| | | | | | ok | low | | | | | |
| | | | | | ok | low | | | | | |
| | | | | | ok | low | | | | | |
| | | | | | ok | low | | | | | |
| | | | | | ok | low | | | | | |
| | | | | | ok | low | | | | | |
| | | | | | ok | low | | | | | |
| | | | | | ok | low | | | | | |
| | | | | | ok | low | | | | | |
| | | | | | ok | low | | | | | |
| | | | | | ok | low | | | | | |